

小平市立学校耐震診断結果一覧表

平成22年1月1日現在

| 学 校 名 | 建 築 年 度 | | 実 施 年 度 | | | | Is値(最低値) | | | |
|----------|--------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 校 舎 棟 | 体 育 館 | 診 断 | 設 計 | 校 舎 棟 | 体 育 館 | 校 舎 棟 | | 体 育 館 | |
| | | | | | | | 耐 震 補 強 前 | 耐 震 補 強 後 | 耐 震 補 強 前 | 耐 震 補 強 後 |
| 小平第一小学校 | S41,44,45,46,49 | S48 | H14 | H17 | H18 | H18 | 0.36 | 0.71 | 0.21 | 0.99 |
| 小平第二小学校 | S41,43,46,47 | S49 | H8 | H9 | H12 | H12 | 0.22 | 0.71 | 0.50 | 0.75 |
| 小平第三小学校 | S45,46,48,49 | S47 | H15 | H17 | H18 | H18 | 0.31 | 0.70 | 0.25 | 0.74 |
| 小平第四小学校 | S57(全棟) | S45 | H17体 | H18体 | - | H19 | - | - | 0.19 | 0.72 |
| 小平第五小学校 | S58全.H18 | S44 | H17体 | H18体 | - | - | - | - | 0.86 | - |
| 小平第六小学校 | H9(全棟) | H9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小平第七小学校 | S59.H13 | S45 | H17体 | H18体 | - | H19 | - | - | 0.19 | 0.72 |
| 小平第八小学校 | S38,39,41,43 | S49 | H7・H17体 | H8・H18体 | H11 | H21 | 0.52 | 0.73 | 0.19 | 0.73 |
| 小平第九小学校 | S40,41,43,44,45,47 | S51 | H7・H17体 | H8・H18体 | H9 | H20 | 0.40 | 0.76 | 0.19 | 0.72 |
| 小平第十小学校 | S43,48,52,60 | S48 | H9 | H13 | H14 | H14 | 0.46 | 0.73 | 0.17 | 0.83 |
| 小平第十一小学校 | S42,43,44,52 | S49 | H14 | H16 | H17 | H17 | 0.36 | 0.73 | 0.13 | 2.26 |
| 小平第十二小学校 | S43,46,48,49,51 | S48 | H8 | H12 | H13・14 | H13 | 0.35 | 0.89 | 0.20 | 0.75 |
| 小平第十三小学校 | S43,48,51.H2,11,14 | S49 | H12 | H13 | H14 | H14 | 0.47 | 0.75 | 0.19 | 1.09 |
| 小平第十四小学校 | S44,46,48,53 | S48 | H15 | H18 | H19・20 | H19 | 0.34 | 0.71 | 0.16 | 0.84 |
| 小平第十五小学校 | S44,46,49 | S48 | H13 | H14 | H15・16 | H15 | 0.28 | 0.71 | 0.26 | 0.75 |
| 花小金井小学校 | S48.H17 | S49 | H15 | H16 | H17 | H17 | 0.38 | 0.70 | 0.32 | 0.78 |
| 鈴木小学校 | S50(全棟) | S51 | H15 | H20 | H21 | H21 | 0.57 | 0.73 | 0.32 | 0.80 |
| 学園東小学校 | S51,52 | S52 | H15 | H19 | H20 | H20 | 0.57 | 0.76 | 0.16 | 0.72 |
| 上宿小学校 | S55(全棟) | S55 | H15 | H20 | H21 | H21 | 0.64 | 0.70 | 0.16 | 0.93 |
| 小平一中学校 | S42,51,53,54,56.H10 | H3 | H7・8・19 | H8 | H10 | - | 0.36 | 0.79 | - | - |
| 小平第二中学校 | S50,52,53,56 | S41 | H14 | H16 | H17・18 | H17 | 0.40 | 0.76 | 0.45 | 1.64 |
| 小平第三中学校 | S42,54,55 | S42 | H13 | H14 | H15 | H15 | 0.56 | 0.73 | 0.48 | 1.10 |
| 小平第四中学校 | S39,40,41,43,45,48.H2,3 | S43 | H15 | H18 | H19・20 | - | 0.23 | 0.72 | 0.95 | - |
| 小平第五中学校 | S45,46,47,48,49,51,54,56 | S47 | H14 | H15 | H16 | H16 | 0.42 | 0.70 | 0.21 | 1.38 |
| 小平第六中学校 | S45,47,48,52,56 | S47 | H15 | H16 | H17・18 | H18 | 0.32 | 0.70 | 0.50 | 0.72 |
| 上水中学校 | S50(全棟) | S51 | H15 | H20 | H21 | H21 | 0.68 | 0.71 | 0.21 | 0.76 |
| 花小金井南中学校 | S52,56,61 | S53 | H15 | H19 | H20 | H20 | 0.48 | 0.71 | 0.15 | 0.80 |

*IS値0.7未満の建物について、0.7を超えるように補強を行っています。

*Sは「昭和」、Hは「平成」を示します。

*「体」は体育館を示します。

*「-」については、新耐震基準による建築もしくは、耐震診断の結果、耐震補強等が不要になったことを示します。